




Instrucciones de instalación

Disponible para los siguientes modelos de estampadora:


- Hotronix® Clam de apertura automática - 11"x15", 16"x16", 16"x20"
(28cm x 38cm, 40cm x 40cm, 40cm x 50cm)
- Hotronix® Hover Estampadora™ - 16"x20"
(40cm x 50cm)
- The MAXX™ Estampadora - 11"x15", 15"x15", 16"x20"
(28cm x 38cm, 38cm x 38cm, 40cm x 50cm)

Stahls' Caddie para estampadora de mostrador
con una o más patentes y/o patentes pendientes.





Instrucciones de instalación



Por su seguridad, por favor lea todas las instrucciones cuidadosamente.

- Se requiere de dos personas para instalar adecuadamente el Caddie™ para la estampadora de mostrador. Asegúrese de cargar la estampadora adecuadamente para no lastimarse a la hora de colocarla sobre el pedestal.
- Si la estampadora está operando, apáguela y permita que se enfrie completamente antes de armarla.
- Para evitar cualquier peligro, desconecte la estampadora del enchufe y coloque el cordón a un lado para evitar que alguien se tropiece. (Nunca jale el cable para desconectar, mejor desconecte la clavija del enchufe)
- Antes de colocar la estampadora en el pedestal, asegúrese de que la estampadora esté cerrada y asegurada. Use la manija para levantar la estampadora, jale la plancha superior hacia abajo y asegúrela completamente.

Herramientas que se requieren:

Llave de tubo de 7/16 y llave de caja de apertura y cierre de 7/16

- Paso 1** Con la ayuda de otra persona, cargue la estampadora uno del frente y otro de atrás y colóquenla sobre el pedestal. Alinien las patas de su estampadora con los cuatro orificios localizados en la parte de arriba del Caddie.
- Paso 2** Use una llave de tubo de 7/16, conecte la estampadora con los dos pernos 1/4-20 x 3/4" y tuercas incluidos. Sostenga la estampadora hasta que los pernos hayan sido asegurados en su lugar.
- Paso 3** Conecte el cordón detrás de la estampadora al enchufe. Está listo para estampar.